



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0380-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Módulo 1: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada calibre 26



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de Vidrios



Foto 3: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de metal





Foto 5: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 4:: Reparación de Tubo hg y Malla Galvanizada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

