

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOJOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0383-43	FECHA:	18-04-2,024



Foto1: Módulo 2:



Foto 2: Módulo 2: Sustitución de Soporte de madera



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada cal. 26



Foto 4: Módulo 2: Sustitución de Canal



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de Canal




Foto 6: Módulo 2: Sustitución de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **OPDEA CHOJOX**
Cunen, Quiché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOJOX
DIRECCIÓN
Cunen, Quiché