

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BATZULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0387-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de chimenea y reparación de estufas, instalación de agua, pila y energía eléctrica.




Foto 2: Sustitución de tinaco, reparación de base e instalación de tubería principal y distribución a sanitarios.



Foto 3: Sustitución de inodoros y sustitución de pila de concreto de dos lavaderos.



Foto 4: Reparación de rampa de concreto.




Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal y sustitución de vidrios.



Foto 6: Reparación de tuvo AG y maya galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

