

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BATZULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0387-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: Instalación de agua, pila y energía eléctrica en la cocina escolar.



Foto 2: Sustitución de tinaco, reparación de base e instalación de tubería principal y distribución a sanitarios.




Foto 3: Sustitución de inodoros y sustitución de pila de concreto de dos lavaderos.




Foto 4: Reparación de rampa de concreto.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal y sustitución de vidrios.



Foto 6: Reparación de tuvo AG y maya galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

