



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xequiuel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0388-43	FECHA:	24/04/2024




Foto1: Sustitución de puertas de sanitario, azulejos, inodoro, migitorio, grifos y accesorios




Foto 2: plancha de concreto patio



Foto 3: sustitución de muro



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada y pintura en muros



Foto 5: Sustitución de estufa rural




Foto 6: sustitución de balcones de metal y vidrios

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xequiuel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0388-43	FECHA:	24/04/2024



instalacion de maya mas tubo mas solera mas base



instalacion de maya mas tubo mas solera mas base



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

