



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DONCELLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0389-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Módulo 1. Sustitución de lámina duralita, por lámina troquelada aluzinc calibre 24.



Foto 2: Módulo 1. Instalación de lámina troquelada aluzinc.



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de piso de torta por piso cerámico.



Foto 4: Módulo 2. Sustitución de piso de torta por piso cerámico.





Foto 5: Módulo 2. Sustitución de estufa rural.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LAS ALDEA LAS DONCELLAS CUNÉN, QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---