

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0393-45	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 5: Sustitución de tapadera de sanitarios




Foto 6: Sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Selló Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA OJO DE AGUA
DIRECCION
Canten Quiché

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0393-45	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Pintura de puertas de sanitarios



Foto 2: Sustitución de llaves de chorro




Foto 3: Sustitución de accesorios de depósito de agua




Foto 4: Marcaje de cancha

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA OJO DE AGUA
DIRECCION
Cunen Quiché