

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0393-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura metálica, pintura de puertas de servicio sanitario 4.1



Foto 2: Sustitución de llaves de chorros



Foto 3: Sustitución de accesorios de depósitos de agua



Foto 4: marcaje de cancha



Foto 5: pintura en exteriores de aulas



Foto 6: Mantenimiento y pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0393-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (de servicio sanitario 2.2)



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, sepllado y aplicación de pintura a puertas de metal)



Foto 3: Aplicación de pintura en multichorro



Foto 4: Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 5: Trabajo para colocar lava manos



Foto 6: Sustrucción de otros chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0393-4	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Sustitución de piso cerámico




Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de accesorios de sanitarios



Foto 5: Sustitución de tapaderas de depósitos de agua de sanitarios



Foto 6: Sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

