

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio, Cunén, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0395-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de láminas. MÓDULO 1.



Foto 2: sustitución de depósito de agua. PATIO



Foto 3: Sustitución de inodoros. SERVICIO SANITARIO




Foto 4: Sustitución de pavimento patio de escuela. PATIO



Foto 5: Sustitución de accesorios para energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA GENERAL



Foto 6: Sustitución de pila de 1 lavadero por plástico de 2 lavaderos. PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Fima y sello del Presidente de la OPF		 Fima y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---