

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio, Cunén, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0395-43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: Sustitución de láminas. MÓDULO 1



Foto 2: Sustitución de depósito de agua PATIO



Foto 3: Sustitución de inodoros. SERVICIO SANITARIO



Foto 4: Sustitución de pavimento patio de escuela. PATIO




Foto 5: Sustitución de accesorios para energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA GENERAL.



Foto 6: Sustitución de pila 1 lavadero por plastico de 2 lavaderos. PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

