

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-1183-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 2: pintura en muror exterior e interior cocina



Foto 3: Sustitución de chimenea de metal en la cocina




Foto 4: pintura en muro exterior e interior




Foto 5: Sustitución de accesorios inodoros





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ODPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público