



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN, CUNÉN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-3739-43	FECHA:	12/08/2024



MODULO 1 Foto 1: Sustitución de piso en torta por piso cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso en torta por piso cerámico.



MODULO 2 Foto 1: Reparación de puertas e instalación de chapas, tallado y pintura de paredes.



MODULO 2 Foto 2: Reparación de puertas e instalación de chapas, tallado y pintura de paredes.



MODULO 3: Foto 1. Reparación de puertas e instalación de chapas, tallado y pintura de paredes.



Foto 2. Sustitución de tubería lineal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

