



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN, CUNÉN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-3739-43	FECHA:	14/08/2024



Modulo 1: Colocación de piso Cerámico



Modulo 2: Proceso sustitución de piso en torta y muro.



Modulo 2: Sustitución de top de concreto IN SITU e instalación de azulejo a estufa rural.



Modulo 2: Sustitución de estufa rural.




Modulo 3: Sustitución de tubería de línea principal.



Modulo 3: Colocación de tubería y línea principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 