



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN, CUNÉN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-3739-43	FECHA:	31/08/2024



Modulo 1: Fin de Colocación de piso Cerámico



Modulo 2: Fin de colocación de piso de 4 aulas.



Modulo 2: Fin de suministro de Top de concreto IN SITUe azulejo.



Modulo 2: Fin de instalación de azuleja en estufa rural.



Modulo 2: Fin de estufa rural.



Modulo 3: Fin de Tuberia principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN, CUNÉN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-3739-43	FECHA:	31/08/2024




Modulo 3: Fin de sustitución de chapas




Modulo 3: Fin de alizado de muro, pintura en muros exteriores e inferiores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPAF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

