



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4599-42	FECHA:	22/03/2024




Foto 1: Pintura y Balcones



Foto 2: Piso Ceramico



Foto 3: Torta de cemento



Foto 4: muro perimetral



Foto 5: Lamparas




Foto 6: Llaves y accesorios de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Murillo

Firma y sello del Presidente de la CRP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

