



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunen
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Trigales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4725-42	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto1: sustitución de Lámina, por Lámina Troquelada Alizinc Calibre 26



Foto 2: Sustitucion de Piso de Torta de Concreto por piso ceramico



Sustitución de estructura portante de madera, por metal




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--