



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunen
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Trigales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4725-42	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: sustitución de Lámina, por Lámina Troquelada Alizinc Calibre 26



Foto 2: Sustitucion de Piso de Torta de Concreto



Foto 3: Sustitucion de piso de Torta de Concreto




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público