



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Cunen |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de Educación Integral PAIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea LosTrigales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-10-4725-42 | FECHA: | |



sustitucion de lamina ,por lamina troquelada aluniz calibre



Foto 2: sustitucion de lamina ,por lamina troquelada aluniz calibre



sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico




Foto 4: sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

