

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bellas Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5235-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: MODULO 1. Sustitucion de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 2: MODULO 1. Sustitucion de piso de cemento por piso ceramica



Foto 3: MODULO 1. Sustitucion de estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: MODULO 2. Reparacion de sillar de ventanas




Foto 5: MODULO 3. Suministro e Instalacion de balcones de metal




Foto 6: Pintura General, Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

