

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5426-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024



Foto 1: Evaluadora de campo inicia con el recorrido para verificar la finalización de los trabajos de remozamiento.



Foto 2: Puede verificarse el remozamiento con cambio de estructura portante de metal, instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 y mejoramiento de red eléctrica en corredor.



Foto 3: Puede verificarse el remozamiento con cambio de estructura portante de metal, instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 y mejoramiento de red eléctrica en aula 1.



Foto 4: Puede verificarse el remozamiento con cambio de estructura portante de metal, instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 y mejoramiento de red eléctrica en aula 2.



Foto 5: Puede verificarse el remozamiento con cambio de estructura portante de metal, instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 y mejoramiento de red eléctrica en aula 3, finalizado.



Foto 6: Puede verificarse el remozamiento con cambio de estructura portante de metal, instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 y mejoramiento de red eléctrica en aula 4, finalizado.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5426-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024




Foto 7: Puede verificarse el remozamiento en puertas de metal de aulas, finalizado.



Foto 8: Se puede verificar el remozamiento en muros con aplicación de pintura en corredor de aulas.



Foto 9: Se puede verificar el remozamiento en muros con aplicación de pintura en corredor de aulas y puertas de metal, finalizado.




Foto 10: Directora del establecimiento educativo, procede a redactar acta de finalización.




Foto 11: Presidente de OPF, procede a firmar acta de finalización.




Foto 12: Evaluadora de campo, junto a directora del establecimiento educativo y miembros de OPF concluyen con la visita de finalización del programa de remozamiento.

[Handwritten Signature]
Comité De Padres De Familia
Aldea Cecilia
Cunen, Quiché

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
IRBY LISSETH SOC CHIBÜIL
ARQUITECTA
COL. No. 4057

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa