

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanabaj, Aldea Chiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-6023-43	FECHA:	15/04/2024



Módulo 1: Sustitución de estructura de metal y vidrios de las ventanas de las aulas del centro educativo




Módulo 1: Sustitución de 4 chapas de las puertas de las aulas del centro educativo



Módulo 2: Sustitución de inodoro y accesorios, sustitución de puertas de sanitarios, sustitución de deposito de agua y sustitución de sistema de tubería en el servicio sanitario



Módulo 3: Sustitución de chimenea y colocación de azulejos a los pollos de la cocina




Módulo 3: Sustitución de puerta y ventana de la cocina. Sustituir torta de piso por cerámico en la cocina



Módulo 4: Sustitución de porton por porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

