

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1411-0002-42	FECHA	15 DE MARZO DE 2024




Foto1: Sustitucion de estructuras soporte de metal. Modulo 1



Foto 2: Sustitucion de láminas troquelada de calibre 26. Modulo 1



Foto 3: Sustitucion de bajada de agua Modulo 1



Foto 4: Sustitucion de elementos de fijación Modulo 1




Foto 5: Sustitucion de capotes Modulo 1




Foto 6: Sustitución de canales. Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1411-0002-42	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024




Foto 7: Sustrucion de pescantes. Modulo 1




Foto 6: Sustrucion de puertas. Modulo 1



Foto 8: Sustrucion de Vidrios. Modulo 1



Foto 1: Sustrucion de puertas de baños Modulo 2



Foto 2: sustitucion de láminas del baño. Modulo 2



Foto 3: Sustrucion de costaneras del baño. Modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1411-0002-42	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto 4: Sustitucion de tasa de inodoro. Modulo 2



Foto 5: Instalacion de tanque de agua durman. Modulo 2



Foto 1: Sustitucion de columnas del portón Modulo 3



Foto 6: Sustutución del portón Modulo 1

Foto 5: Reparacion de piso de torta Modulo 1

Foto 6: Instalacion de Techado de gradas Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

