




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN JUAN COTZAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CAJIXAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1411-0002-42 | FECHA: | 15 DE JULIO DE 2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN JUAN COTZAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOR | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CAJIXAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1411-0002-42 | FECHA: | 15 DE JULIO DE 2024 |




Foto 7: Sustrucion de pescantes. Modulo 1



Foto 6: Sustrucion de puertas. Modulo 1




Foto 8: Sustrucion de Vidrios. Modulo 1



Foto 1: Sustrucion de puertas de baños Modulo 2



Foto 2: sustucion de láminas del baño. Modulo 2




Foto 3: Sustrucion de costaneras del baño. Modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN JUAN COTZAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CAJIXAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1411-0002-42 | FECHA: | 15 DE JULIO DE 2024 |



Foto 4: Sustitucion de tasa de Inodoro. Modulo 2



Foto 5: Instalacion de tanque de agua durman. Modulo 2



Foto 1: Sustitucion de columnas del portón Modulo 3



Foto 6: Sustutución del portón Modulo 3

Foto 5: Reparacion de piso de torta Modulo 1

Foto 6: Instalacion de Techado de gradas Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

