

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Cumla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0009-43	FECHA:	17 de julio de 2024



Foto 1:






Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo

