

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHE | MUNICIPIO: | SAN JUAN COTZAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEPUTUL I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0011-43 | FECHA: | 31/05/2024 |



Foto 1: Sustrucción de perçiana de metal a vidrio reflectivo azul y balcón.



Foto 2: Sustrucción de puerta de madera a metal.



Foto 3: Sustrucción de estufa rural completa



Foto 4: Sustrucción de piso de torta a piso cerámica.




Foto 5: Sustrucción de canal de Pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

