

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	AGRO ALDEA LOS ANGELES
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-11-0014-43	FECHA	15/03/2024




Modulo 1 Sustitución de láminas canalizadas por laminas troqueladas COLORARUM calibre 26.



Modulo. 2 Instalación de muro de block, solera Intermedias y columnas.



Modulo 3. Instalación de balcones de metal



Modulo 4 Reparación de puerta de metal, chapa y marco.



Modulo 5: sustitucion de piso de torta de concreto.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORB 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 