

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AGRO ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0014-43	FECHA:	15/03/20245



Modulo 1 Sustitución de láminas canalizadas por laminas troqueladas COLORARUM calibre 26.



Modulo 2 Instalación de muro de block, solera intermedias y columnas.



Modulo 3. Instalación de balcones de metal




Modulo 4 Reparación de puerta de metal, chapa y marco.



Modulo 5: sustitucion de piso de torta de concreto.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

