




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AGRO ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-11-0014-43	FECHA:	15/03/20245
 <p>Modulo 1 Sustrucción de láminas canalizadas por laminas troqueladas COLORARUM calibre 26.</p>		 <p>Modulo. 2 Instalación de muro de block, solera intermedias y columnas.</p>	
 <p>Modulo 3. Instalación de balcones de metal</p>		 <p>Modulo 4 Reparación de puerta de metal, chapa y marco.</p>	
 <p>Modulo 5: sustitucion de piso de torta de concreto.</p>		<p>Foto 6:</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OF 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 