

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0015-43	FECHA:	10 de Septiembre de 2024



Foto1: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecion, aplicación de pintura)




Foto 2: MODULO 1 Sustitucion de chapa



Foto 3: MODULO 1 Sustitucion de ventana




Foto 4: MODULO 1 Sustitucion canal pvc



Foto 5: MODULO 2 Pintura en muro exteriores e interiores.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

