

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0015-43	FECHA:	05 noviembre de 2024



Foto1: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado,cambio de tubo,cepillado, sujecion, aplicacion de pintura)



Foto 2: MODULO 1 Sustitucion de chapa



Foto 3: MODULO 1 Sustitucion de ventana



Foto 4: MODULO 1 Sustitucion canal pvc



Foto 5: MODULO 2 Pintura en muro exteriores e interiores.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la O.P.F. ALDEA QUISIS, SAN JUAN COTZAL - EL QUICHÉ




Firma y Sello Director Centro Educativo Público