

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0015-43	FECHA:	29 noviembre de 2024



Foto 1: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado,cambio de tubo,cepillado, sujecion, aplicacion de pintura)



Foto 2: MODULO 1 Sustitucion de chapa




Foto 3: MODULO 1 Sustitucion de ventana



Foto 4: MODULO 1 Sustitucion canal pvc




Foto 5: MODULO 2 Pintura en muro exteriores e interiores.








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el tiempo de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos	
---	---	--	---