

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamaxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0018-43	FECHA:	15 de marzo de 2024



Foto1: Fotografía tomada en frente de la Escuela , donde se observa ventanas de madera.



Foto 2: fotografía tomada donde se observa las puertas de madera y laminas en mal estado.



Foto 3: tomada en la parte de atrás de la Escuela donde se observa ventana de madera.



Foto 4: fotografía tomada enfrente de la Escuela donde observamos las costaneras de madera, ventanas y ventanas




Foto 5: se observa una parte del techo de la escuela en mal estado.




Foto 6: observamos laminas en mal estado de la escuela Oficial rural Mixta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

