

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamaxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0018-43	FECHA:	20 de 06 de 2024



Foto 1:



Foto 2: pintando la escuela cambiando de color.




Foto 3: colocacion de ventanas sustuyendo la de madera.



Foto 4: Puertas colocadas ya de metal.




Foto 5: colocacion de costaneras galvanizadas en ves de maderas



Foto 6: Padres de familia desentechando las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 