

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HORTENCIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0019-43	FECHA:	3 DE MAYO DE 2024



Foto 1:
Cambio de Techado



Foto 2:
Reparación de puertas



Foto 3:
Reparación de Balcones



Foto 4:
Reparación de depósito de agua





Foto 5:
Instalación de Bajada de agua



Foto 6:
Instalación de Cespate

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
