

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAJIXAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0021-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto1: Sustitucion de Chapas y jaladores. Modulo 1



Foto 2: Sustitucion de Inversor honda pura de 450w. Modulo 1



Foto 3: Sustitucion de controladores de carga Modulo 1



Foto 4: Sustitucion de panel Modulo 1



Foto 5: Sustitucion de Tomacorrientes Modulo 1



Foto 6: Instalacion de Techado de gradas Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAJIXAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0021-43	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPF







[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAJIXAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0021-43	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

