

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAJIXAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0021-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto1: Sustitucion de Chapas y jaladores. Modulo 1



Foto 2: Sustitucion de Inversor honda pura de 450w. Modulo 1



Foto 3: Sustitucion de controladores de carga Modulo 1



Foto 4: Sustitucion de panel Modulo 1



Foto 5: Sustitucion de Tomacorrientes Modulo 1



Foto 6: Instalacion de Techado de gradas Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAJIXAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0021-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto 7: Instalación de una pila en la cocina Módulo 2



Foto 8: Sustitución de llave de chorro Módulo 2



Foto 9: Sustitución de codo pvc Módulo 2



Foto 10: Sustitución de canal de metal Módulo 2



Foto 11: Reparación de estufa Módulo 2



Foto 12: Reparación de piso de torta de concreto Módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAJIXAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJIXAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0021-43	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto 13: Reparación de techado de pila Módulo 3



Foto 14: Sustitución de portón de metal Módulo 4



Foto 15: Sustitución de columna Módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público