



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                      | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN COTZAL                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PINAL-BINAJKAB, COTZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0025-43               | FECHA:                         | 21/02/2024                      |



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 2: Sustitución de techado de lamina.



Foto 3: Sustitución de canales y bajadas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NICOLÁS CORDOVA TOMA<br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>ELMER FRANCISCO CORDOVA TOMA<br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|