



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EOUM "15 de Septiembre de 1,821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tucuxmaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0397-41	FECHA:	06/04/2024



Foto1: Sustitución de la puerta de metal del ingreso principal al centro educativo.



Foto 2: sustitución de la torta de cemento




Foto 3: sustitución de techado de lámina



Foto 4: sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de tubería PVC Lineal principal de aguas negras



Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la CPD
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN JUAN COTZAL
DEPTO. DEL QUICHÉ

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CANTÓN TUCUXMAJ
DEPTO. DEL QUICHÉ