

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EOUM "15 de Septiptiembre de 1,821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tucuxmaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0397-41	FECHA:	8/05/2024
Foto1: Sustitución educativo.	de la puerta de metal del ingreso principal al centro	Foto 2: sustitucio	ón de la torta de cemento
Foto 3: sustitución o	de techado de lámina	Foto 4: sustitució	on de balcones
Foto 5: Sustitución	de tuberla PVC Lineal principal de aguas negras	Sustitución de sa	unitarios
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas originales y actualizar ej numero de hojas.			
	Firma y sello gel Prosidente de a OPF con con constitution de la OPF constitution de la OPF constitution de la OPF con const		Firma y Sallo Director Centro Educativo Publico An Confidence

OEPTO. CE