



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIXELAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0402-41	FECHA:	23 de Febreo de 2023



MÓDULO 3. SUSTITUCIÓN DE PORTON 3X3 Y PUERTA TIPO REJA.



INSTALACIÓN DE VENTALES DE POLICARBONATO




INSTALACIÓN DE LLAVES DE CHORRO



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS




Instalación de láminas aluzinc y estructuras de metal



Reparación de muro/pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la COPB 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIXELAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0402-41	FECHA:	23 de Febrero de 2023



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO, TUBERÍA DE LÍNEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS, Y TORTA DE CEMENTO. MÓDULO 5



Pintura general




sustitución de canales y puerta de metal



sustitución de inodoro, reparación de muro de block e instalación de puerta



sustitución de puerta tipo reja. Modelo 3



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público