



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIXELAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0402-41	FECHA:	23 de Febrero de 2023



Sustitución de portón 3x3 y puerta tipo reja.




Instalación de vidrios de policarbonato.




Instalación de chorros.



mantenimiento de puertas



Instalación de láminas aluzinc y estructuras de metaql



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIXELAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0402-41	FECHA:	23 de Febreo de 2023



Instalación de pila de cemento, tubería de línea principal de aguas negras y torta de cemento. Módulo 5



Pintura general, interior y exterior




Sustitución de canalesc bajadas de agua.



Sustitución de inodoro, reparación de muro de block e instalación de puerta.





Sustitución e instalación de bombillas, focos.



Sustitución de porton y puerta tipo reja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público