

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "15 de Septiembre de 1,821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tucuxmaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0405-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Levantado de láminas en estructura de madera y metal.



Foto 2: Agregado de estructura metálica.




Foto 3: sustitución de techado de lámina



Foto 4: Pintura de estructuras metálicas



Foto 5: Levantado loza dañada.




Foto 6: Preparando materiales para impermeabilizar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la DEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

