

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ASICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0406-43	FECHA:	13/06/2024



Modulo 1 : Apertura de vano mas tallado y suministro de una mesa de concreto



Modulo 1: Sustitucion de base nueva y colocacion de piso ceramico




Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Modulo 1 : sustitucion de plancha de metal y sustitucion de chimenea de concreto



Modulo 2: reparacion de bajada de agua pluvial , tubo pvc3"y sustitución de pescante para canal



Modulo 2:sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ASICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0406-43	FECHA:	13/06/2024



Modulo 2: mantenimiento a estructura de puerta




Modulo 3 sustitucion de inodoro e instalacion de tuberia pvc aguas negras



Modulo 3: mantenimiento a estructura de puerta de baños



Modulo: 4 Instalacion de balcones de metal



Sustitucion de porton de malla



Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedia y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

