

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina, San Felipe Chenla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Chenla.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0409-43	FECHA:	21/02/2024.

Techado o losa a reparar 6 ambientes



Foto1:

Rajaduras dentro de los 6 ambientes o aulas




Foto 2:

Cerrar con paredes de blokc. Bomba de agua.



Foto 3:

Reconstrucción de servicio sanitarios



Foto 4:

Colocacion de balcones para un aula






Foto 5:

Mantenimiento de inodoros



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---