



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. San Felipe Chenla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Chenla.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0409-43	FECHA:	

Impermeabilizado




Foto1:

Impermeabilizado




Foto 2:

Concluido



Foto 3:

Concluido



Foto 4:

Balconizado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

