




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS				PREVIO	X	DURANTE			POSTERIOR					
4	DEPARTAMENTO:		QUICHÉ			MUNICIPIO:		SAN JUAN COTZAL							
5	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		ALDEA OJO DE AGUA							
6	CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		14-11-0410-43			FECHA:		15 DE MARZO DE 2024							
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
24	Foto 1: Mantoniemento a portónes de metal					Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal									
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
44	Foto 3: Sustitucion de Chapas					Foto 4: Sustitución de inodoros									
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
64	Foto 5: Manteniemento a estufa rural					Foto 6: Sustitucion de capotes de lámina, para lamina troquelada									
68	Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.														
70	 Firma y sello del Presidente de la OPF					 Firma y Sello Director Centro Educativo Público									
71															
72															



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS					PREVIO	X	DURANTE			POSTERIOR					
4	DEPARTAMENTO: QUICHÉ						MUNICIPIO: SAN JUAN COTZAL									
5	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA						DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA OJO DE AGUA									
6	CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 14-11-0410-43						FECHA: 15 DE MARZO DE 2024									
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
24	Foto 7: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26						Foto 8: Sustrucción de canal de metal									
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
44	Foto 9: Mantenimiento a estructura, cambio de tubo						Foto 10: Impermeabilización de losa									
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
64	Foto 11: Sustrucción de piso de torta de concreto						Foto 12:									
68	Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.															
69	 Consejo Educativo Aldea Ojo de Agua						 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA COTZAL - QUICHÉ									
70																
71																
72													Firma y sello del Presidente de la OPF			