

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0410-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de Chapas



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Mantenimiento a estufa rural



Foto 6: Sustitucion de capotes de lámina, para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Escuela Oficial Rural Mixta Consejo Educativo Aldea Ojo de Agua Cotzamal, Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA DIRECCION COTZAMAL - QUICHÉ
---	--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0410-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024



Foto 7: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: Sustitucion de canal de metal



Foto 9: Mantenimiento a estructura, cambio de tubo




Foto 10: Impermeabilización de losa



Foto 11: Sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	--

