

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vichibalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0411-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: 22.1 Reparación de muros de contención 63 ML



Foto 2: 10.3 SUSTITUCION INEDORO 10 UNIDADES



Foto 3: 4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL 11 UNIDADES




Foto : 5.5 SITUACIONES DE VIDRIOS 20 UNIDADES






Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO 600 ML



Foto 6: SUSTITUCION DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo