

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vichibalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0411-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: 22.1 Reparacion de muros de contencion 63 ML



Foto 2: 10.3 SUSTITUCION INEDORO 10 UNIDADES



Foto 3: 4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL 11 UNIDADES



Foto : 5.5 SITUACIONES DE VIDRIOS 20 UNIDADES





Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO 600M ML



Foto 6: SUSTITUCION DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero se debe especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité Comunal




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

