

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Hortencia II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-11-0412-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Sustitucion de inodoros y accesorios



Foto 2: Sustitucion de inodoros y accesorios



Foto 3: Sustitucion de pisos de torta de concreto a pisos ceramicos



Foto 4: Sustitucion de pisos de torta de concreto a pisos ceramicos




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público